

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ на 2018 год.

УТВЕРЖДАЮ:
Гл. механик комбината
В. А. Новик

Наименование цеха ДСФ

грохотов SKH 5.5 - 1D - 1 шт, инв.№ 42426,60901.

(наименование механизма, тип, заводской и хозяйственный №)

№п/п	Наименование условий и основных конструктивных элементов, перечень работ подлежащих выполнению, наименование агрегатов, узлов, конструкций и деталей, требующих замены.	№ чертежа	№ позиции	Материалы	Подлежит замене			объем работ		Потребные для ремонта материалы		
					к-во	вес в кг.		ед. изм.	к-во	наименование	ед. изм.	к-во
						1 штуки	общий					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Очистка поверхности грохота.							М ²	20			
2.	Замена боковин - 2 шт.							КГ	1400			
3.	Замена вибратора в сборе - 1 шт.							КГ	875			
4.	Замена соединительных труб - 9 шт.							КГ	722			
5.	Замена высокопрочного крепежа М20, М24.											
				1. Болт М 20 – 6 х75.109.40х029 ГОСТ 7798-70				ШТ	108			
				2. Гайка М 20 – 6Н.12.35х029 ГОСТ 5927-70				ШТ	108			
				3. Шайба 20.04.019 ГОСТ 11371-78				ШТ	216			
				4. Болт М24 - 6g х 90.109.40Х.029 ГОСТ 7798 - 70				ШТ	24			
				5. Гайка М24 – 6Н.12 – 35Х .029 ГОСТ 5927 – 70				ШТ	24			
				6. Шайба 26х50 А24.02.029 ГОСТ 6958 – 78				ШТ	48			
6.	Покраска							М ²	20			
	14.09.2017 года.											

Начальник ДСФ

И.В. Козин

Гл. эл.механик ДСФ

М.Ю. Алешин